




Nuestra misión consiste en proveerle equipos de la mejor calidad para proteger su Organización



Los componentes más importantes cuando hablamos de equipamientos para corte y soldadura son los denominados dispositivos de seguridad. Estos dispositivos tienen como función prevenir y evitar accidentes, sean ellos debido a una falla operacional, a un ajuste incorrecto de la presión, o a presiones inadecuadas de otros equipamientos que integran el sistema.



Fenómeno de Retroceso Total : La llama del soplete retrocede penetrando en una de las mangueras a una velocidad superior a la velocidad del sonido, es muy peligroso debido a que independientemente de la explosión que produce en la manguera, la llama puede llegar a los cilindros de gas provocando un accidente de gran magnitud. El desconocimiento lleva a algunos operadores a concluir que este efecto puede ser detenido doblando las mangueras sin embargo la velocidad de retroceso hace que este "procedimiento" sea totalmente inútil.



Si desea más información de cómo prevenir accidentes con estas operaciones, póngase en contacto con nosotros, un equipo de especialistas estará dispuesto a asesorarlo las 24 horas, 7 días a la semana, pregunte también por nuestros programas de capacitación en seguridad con gases presurizados.

